


Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Order nr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 1/16

Deres ref.
Vor ref.


Montør / KMO nr.
29614 Morten Gahrn 29614
Mærke og model:
Panasonic - CU-HZ25TKE
Serie nr.:
4916401195



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 2/16

Deres ref.
Vor ref.



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 3/16

Deres ref.
Vor ref.

Billede af mærkeplade:

☒ OK

Service type:

☒ Service ☐ Reparation

Lækagesøgt:

☒ Ja ☐ Nej

Utæthed fundet

☐ Ja ☒ Nej

Hvis ja, fejlårsag og billede dokumentation:

Billede af udedelen med måleudstyr på:

☐ Ja ☒ Nej

Billede af indedel:

☒ Ja ☐ Nej

Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 4/16

Deres ref.
Vor ref.



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 5/16

Deres ref.

Vor ref.

Billeder af filtre før, og efter de er rensat:



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 6/16

Deres ref.
Vor ref.




Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 7/16
Deres ref.
Vor ref.


Bar og temperatur på varmesiden. Bar på varmesiden 29-34

☒ Ja ☐ Nej



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 8/16
Deres ref.
Vor ref.




Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 9/16
Deres ref.
Vor ref.

Bar og temperatur på kølesiden. Bar på kølesiden 7-10


☒ Ja ☐ Nej



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 10/16

Deres ref.
Vor ref.



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordnr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 11/16

Deres ref.
Vor ref.

Billede af fordampner før den er rensset/vasket, husk at rense lameller og fjernet blade udedel:

☒ Ja ☐ Nej



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 12/16

Deres ref.
Vor ref.

Billede af fordamperefter den er rensset/vasket, og fjernet blade:

☐ Ja ☒ Nej

Kontrol af fundament/fliser eller ophæng, som udedel står på er OK:

☒ Ja ☐ Nej



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 13/16

Deres ref.
Vor ref.



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 14/16

Deres ref.
Vor ref.

Har kunden fået nyt microfilter:

☒ Ja ☐ Nej



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Order nr. 7236
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 15/16

Deres ref.
Vor ref.



Service rapport årlig eftersyn - Luft/Luft Standart

Ordernr. 7296
Udførelsesdato . 09-07-2025
Kundenr. 24942446
Side 16/16

Deres ref.
Vor ref.

Bemærkninger:
Ingen

Underskrift
Udførelsesdato:
09/07-2025
Navn:

Næste service inden:
Juli 2026
Montør:
Navn:

